

令和元年9月台風19号

～北陸TEC-FORCE 河川①班 活動状況～

令和元年10月16日

16日(水)の主な活動:河川①班



抜井川下流 被災箇所確認



余地川中流 被災箇所調査



余地川下流 被災箇所調査



抜井川上流 被災箇所調査

～ 被災状況調査 ～

【TEC-FORCE 派遣隊員】

【砂防第1班】

班長 谷保建設専門官 (松本砂防事務所)
 松本専門官 (松本砂防事務所)
 岡本技官 (松本砂防事務所)
 渡邊事務官 (松本砂防事務所)

【砂防第2班】

班長 吉村副所長 (立山砂防事務所)
 寺崎専門官 (立山砂防事務所)
 漢野技官 (立山砂防事務所)
 喜渡専門官 (立山砂防事務所)

【10/16の主な活動】

●砂防第1班 (松本砂防事務所)
 10/16 8:00 宿泊地発
 9:10 現地(長和町)着、現地調査開始
 10:30 1溪流の調査終了、上田市へ発
 11:05 現場(上田市)着、現地調査開始
 14:10 2溪流の調査終了、現場発
 14:50 上田建設事務所着、内業
 20:50 報告書提出、内業終了
 松本砂防事務所へ

●砂防第2班 (立山砂防事務所)
 10/16 7:30 宿泊地発
 8:40 現地(上田市)着、現地調査開始
 14:55 2溪流の調査終了、現場発
 15:40 上田建設事務所着、内業
 19:20 報告書提出、内業終了
 宿泊地へ

【10/17の活動予定】

●砂防第1班 (松本砂防事務所)
 7:20 松本砂防事務所発
 上田建設事務所から佐久建設事務所に移動
 被災状況調査 (佐久市望月地先他)

●砂防第2班 (立山砂防事務所)
 8:00 宿泊地発
 上田建設事務所から佐久建設事務所に移動
 被災状況調査 (佐久市望月地先他)



◀10月16日 現地調査
 (長和町小茂谷地先)
 [砂防第1班(松本)]



◀ 10月16日 現地調査
 (上田市新屋地先)[砂防第2班(立山)]



▲10月16日 地域の方から情報収集[砂防第2班(立山)]

【四国TEC砂防班の活動状況】

●砂防第1班
【10/16の主な活動状況】
 7:30 宿泊地発
 8:25 佐久建設事務所着、打合せ
 9:20 現地調査開始
 (佐久穂町2箇所)
 15:55 2溪流の調査終了、現場発
 17:04 佐久建設事務所着、内業
 内業終了後、宿泊地へ

【10/17の活動予定】
 6:30 宿泊地発
 現地調査予定