令和元年9月台風19号
～北陸TEC-FORCE　河川①班　活動状況～

令和元年10月１７日

１７日（木）の主な活動：河川①班

抜井川中流　被災箇所測量①

佐久建設事務所大瀬木整備課長に谷口隊長から調査結果の説明および手交

調査結果取りまとめ作業

布井川中流　被災箇所踏査

抜井川中流　被災箇所測量②

令和元年9月台風19号
～北陸TEC-FORCE　道路①②班　活動状況～

令和元年10月１７日

１７日（木）の主な活動：道路①②班

出発式

合同打合せ（妙高市役所）

被　災　状　況　調　査

「令和元年台風第19号」 北陸砂防TEC-FORCE活動状況
～ 被災状況調査 ～

国土交通省 北陸地方整備局
令和元年10月17日

〔TEC-FORCE 派遣隊員〕

【砂防第１班】
班長　谷保建設専門官（松本砂防事務所）
　　松本専門官　　（松本砂防事務所）
　　岡本技官　　（松本砂防事務所）
　　渡邉事務官　　（松本砂防事務所）

【砂防第２班】
班長　吉村副所長　（立山砂防事務所）
　　寺崎専門官　（立山砂防事務所）
　　漢野技官　　（立山砂防事務所）
　　喜渡専門官　（立山砂防事務所）

▲現地調査（佐久穂町大日向地先）［砂防第1班（松本）］

◀ 現地調査（佐久市望月岩下地先）［砂防第2班（立山）］

〔10/17の主な活動〕

●砂防第１班（松本砂防事務所）
10/17　7:20　松本砂防事務所発
　　8:45　上田建設事務所着　荷物積込後、佐久建設事務所へ発
　　9:40　佐久建設事務所着
　　佐久建設事務所、砂防第２班と打合せ
　　10:55　現地（佐久穂町大日向地先）着、現地調査開始
　　11:45　1渓流の調査終了、佐久市へ発
　　13:10　現地（佐久市臼田地先）着、現地調査開始
　　15:05　1箇所の調査終了、現場発
　　15:25　佐久建設事務所着、内業
　　18:10　報告書提出、内業終了
　　松本砂防事務所へ

●砂防第２班（立山砂防事務所）
10/17　8:00　宿泊地発
　　8:45　上田建設事務所着　荷物積込後、佐久建設事務所へ発
　　9:40　佐久建設事務所着
　　佐久建設事務所、砂防第１班と打合せ
　　11:50　現地（佐久市望月岩下地先）着、現地調査開始
　　13:20　1渓流の調査終了、現場発
　　14:35　佐久建設事務所着、内業
　　18:10　報告書提出、内業終了
　　宿泊地へ

〔10/18の活動予定〕

●砂防第１班（松本砂防事務所）
8:30　松本砂防事務所発
　　上田建設事務所へ移動
　　被災状況調査（上田市内8河川）

●砂防第２班（立山砂防事務所）
8:00　宿泊地発
　　佐久建設事務所へ移動
　　被災状況調査
　　（佐久穂町古谷地先他）

〔四国TEC砂防班の活動状況〕

●砂防第１班
【10/17の主な活動状況】
6:30　宿泊地発
9:45　現地調査開始
　　（佐久穂町２箇所）
16:45　２箇所の調査終了、現場発
　　内業終了後、宿泊地へ

【10/18の活動予定】
7:50　宿泊地発
9:20　佐久建設事務所で手交式後
　　帰還予定

TEC-FORCE
Technical Emergency Control FORCE

10月17日（木）作業状況（新国・長国・高田・富山・金沢）

飯山市での活動

上田市での活動

小布施町での活動

小布施町での活動