


宝達志水町で道路被災調査を実施しました

- ・宝達志水町からの要請を受け、8月27日の大雨で被災した町道の被災状況調査のため、TEC-FORCEが出動しました。(9月1～4日)
- ・調査完了後、町長に調査結果を報告いたしました。

▼被災状況調査エリア (N=30箇所) ▼活動状況




▼手交式 (9月4日)



TEC-FORCEが志賀町の河川被災状況調査を支援しました

- 志賀町からの要請を受け、8月27日の大雨により被災した6河川の被災状況調査のためTEC-FORCEが出動しました(9月1～8日本局1班)。
- 調査完了後、町長に調査結果を報告し、報告書の手交を行いました。



調査位置図



ドローンによる空撮状況



被災状況調査状況



被災状況調査状況



調査結果の町長への手交状況（9月7日）



志賀町長、志賀町職員への説明

TEC-FORCEが羽咋市の河川被災状況調査を支援しました

- 羽咋市からの要請を受け、8月27日の大雨により被災した河川の状況調査のためTEC-FORCEが出動しました。(9月2～9日、黒部、利賀ダム 1班、信濃川 1班 計2班)
- 25河川の調査完了後、市長に調査点検結果を報告し、報告書の手交を行いました。



調査位置図



ドローンによる空撮状況



被災状況調査状況



地域住民への聞き取り状況



調査結果の市長への手交状況（9月9日）



羽咋市長、市職員への説明

TEC-FORCEが氷見市の道路被災状況調査を支援しました

- 氷見市からの要請を受け、8月27日の大雨により被災した市道の被災状況の調査の支援のため TEC-FORCEが出動しました(9月4～10日本局1班、富山河国1班 計2班)。
- 市内の調査結果を道路課職員に説明し、市長へ報告書の手交を行いました。



調査位置図



被災状況調査状況



被災状況調査状況



地域住民への聞き取り状況



調査結果の市長への手交状況（9月10日）



氷見市職員との打合せ
(道路課へ調査結果の説明)