

信濃川の堤防及び護岸の損傷箇所の緊急復旧工事が完了しました。

1月1日16時10分に発生した「令和6年能登半島地震」により、信濃川左岸2.0k付近（新潟市西区平島地先）の堤防の一部に沈下が発生し、護岸にも損傷が確認されました。

信濃川下流河川事務所では1月2日19時より、災害協定業者（（株）廣瀬）の協力のもと、緊急復旧工事を24時間体制で行い、本日14時に完了しました。

1. 地震の概要

- ・発生日時：令和6年1月1日（月） 16時10分
- ・震源：石川県能登半島
- ・震度：被災箇所付近の震度 5強

2. 緊急復旧箇所の概要

被災概要：左岸2.0k付近（新潟市西区平島地先）で堤防沈下（長さ約35m、深さ約1m）及び護岸の損傷

3. 信濃川下流河川事務所の体制

1月4日（木）14時 非常体制から注意体制へ移行

4. 復旧内容

- ・堤防から崩落した土砂及び損傷した護岸を撤去し、盛土を実施。
- ・堤防保護のため、応急的に袋詰玉石を設置。
- ・復旧状況については、別紙のとおり。

同時記者発表クラブ
新潟県政記者クラブ
新潟県政記者クラブ
新潟市政記者クラブ
新潟新市政記者クラブ

【問い合わせ先】

国土交通省北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所
副所長（技術）北沢 茂樹
TEL (025) 266-7131 FAX (025) 266-7105

着手前




完了後





位置図



国土地理院より引用