

GW前に水辺の安全を確認しました

～職員等による信濃川下流安全利用点検を実施しました～

本格的な行楽シーズンを迎え、水辺に近づく機会が増えてきます。信濃川下流河川事務所では、ゴールデンウィーク前に多くの人が利用する水辺を中心に安全利用点検を実施しました。

【点検箇所】

別図-1 参照

【点検結果】

4月10日・13日の点検で6区域の点検を完了、応急処置が必要なものは4区域でした。応急処置が必要な箇所については、4月25日までに完了する予定としています。

【応急措置例】

点検により危険箇所の立ち入り禁止ロープの劣化が確認されたため、補強しました。



補修前



補修後

【点検状況】



三条・燕総合グラウンド



関屋浜



関屋分水路

<同時配布先>

県政記者クラブ、新県政記者クラブ、新潟市政記者クラブ、新市政記者クラブ、三条市記者室

<お問い合わせ先>



国土交通省 北陸地方整備局

副所長(技術) 阿部 和成

TEL (025) 266-7131 (代表)

FAX (025) 266-7105 (代表)

信濃川下流河川事務所

管理課長 須山 聡

(025) 266-7291 (管理課直通)

河川と海岸における安全利用点検箇所(GW前)

4月10日(金)点検箇所

4月13日(月)点検箇所



②関屋浜

①やすらぎ堤

③関屋分水路

③信濃川親水緑地公園
(小須戸運動公園)

②市民憩いの広場
(三糸防災ステーション)

①三糸・燕総合グラウンド

凡 例

●	又は	—	点検箇所
---	----	---	------