

## 五十嵐川(被害状況)

五十嵐川破堤状況(2)



三条市浸水状況



三条市浸水状況



三条市浸水状況



信濃川五十嵐川合流点付近



三条市内浸水状況



三条市内浸水状況



三条市内排水状況(国が支援のために派遣したポンプ車による)



## 刈谷田川(被害状況)

刈谷田川破堤状況(③)



刈谷田川破堤地点上流(③)



## 中之島町浸水状況



刈谷田川破堤状況(③)



## 刈谷田川浸水状況



### 刈谷田川(被害状況)

刈谷田橋付近



中之島町大沼新田地先浸水状況



中之島町浸水後状況



中之島町浸水後状況



浸水後状況(洪水に流された墓地)



中之島町浸水後状況



### 猿橋川(被害状況)

長岡市富岡町地先浸水状況(⑧)



長岡市浸水状況



### 稚児清水川(被害状況)

稚児清水川破堤状況(⑧)



「平成16年7月新潟・福島豪雨」応急復旧状況写真(能代川、五十嵐川)

能代川(応急復旧状況)

能代川破堤状況(①)



H16.7.13 18時頃撮影

能代川応急復旧状況(①)



H16.7.17 9時頃撮影

五十嵐川(被害状況)

五十嵐川破堤状況(②)



H16.7.14撮影



五十嵐川(応急復旧状況)

五十嵐川破堤状況(②)



H16.7.13 15時頃撮影

五十嵐川応急復旧状況(②)



H16.7.15 9時頃撮影

五十嵐川破堤状況(②)



H16.7.14 18時頃撮影

五十嵐川応急復旧状況(②)



H16.7.19 11時頃撮影

五十嵐川応急復旧状況(②)



H16.7.16撮影

### 刈谷田川(応急復旧状況)

刈谷田川破堤状況(③)



刈谷田川破堤状況(③)



刈谷田川応急復旧状況(③)

国土交通省 北陸地方整備局



早急な応急復旧により17日夜の水位の再上昇にも対応しました。

刈谷田川応急復旧状況(③)



刈谷田川排水状況(国が支援のために派遣したポンプ車による)



刈谷田川水防活動状況



### 刈谷田川(応急復旧状況)

刈谷田川破堤状況(④)



刈谷田川応急復旧状況(④)



### 猿橋川(応急復旧状況)

猿橋川破堤状況(⑧)



猿橋川応急復旧状況(⑧)



### 稚児清水川(応急復旧状況)

稚児清水川破堤状況(⑧)



稚児清水川応急復旧状況(⑧)

