



国土交通省
信濃川河川事務所

発表年月日

平成23年3月12日
17時00分

信濃川河川事務所
記者発表資料

平成23年3月12日3時59分の新潟県中越地方を震源とする管内の地震状況について（第3報）

この地震により、信濃川河川事務所管内において、震度6弱の震度が観測されたため、信濃川河川事務所では、3時59分に「非常体制」に入り、管理区間である信濃川（大河津分水路河口～宮中取水ダム）及び魚野川（信濃川合流点～八海橋）の堤防・構造物等の河川巡視・点検を5時50分から開始し、16時37分に終了しました。その結果、異常は確認されなかったため、16時37分に「注意体制」に移行しました。管内の巡視状況については、別紙のとおりです。

また、重要構造物の大河津可動堰・大河津洗堰・妙見堰の施設点検は6時50分に終了し、異常は確認されませんでした。

アンダーラインは前回までの発表からの変更

同時記者発表クラブ

長岡市政記者会
週旬刊記者会

【問い合わせ先】

国土交通省信濃川河川事務所（電話）0258-32-3020
副所長（事務） 辺見 和美
河川環境課長 池田 博明

管内巡視状況（3月12日 17時00分現在）

・大河津出張所

巡視範囲	開始時刻	終了時刻	巡視状況	巡視結果
大河津分水路右岸 （大河津分水路河口～長岡市真野代地先）	6:00	7:30	・巡視終了	異常なし
大河津分水路左岸 （大河津分水路河口～長岡市町軽井地先）	6:00	7:30	・巡視終了	異常なし

・長岡出張所

巡視範囲	開始時刻	終了時刻	巡視状況	巡視結果
信濃川右岸 （長岡市真野代地先～太田川合流点）	6:17	7:17	巡視終了	異常なし
信濃川左岸 （長岡市町軽井地先～渋海川合流点）	6:17	7:17	巡視終了	異常なし

・越路出張所

巡視範囲	開始時刻	終了時刻	巡視状況	巡視結果
信濃川右岸 （太田川合流点～魚野川合流点）	5:50	<u>8:00</u>	<u>巡視終了</u>	<u>異常なし</u>
信濃川左岸 （渋海川合流点～魚野川合流点）	5:50	<u>8:00</u>	<u>巡視終了</u>	<u>異常なし</u>

・十日町出張所

巡視範囲	開始時刻	終了時刻	巡視状況	巡視結果
信濃川右岸 （魚野川合流点～宮中取水ダム）	6:15	<u>16:37</u>	<u>巡視終了</u>	<u>異常なし</u>
信濃川左岸 （魚野川合流点～宮中取水ダム）	6:15	<u>16:37</u>	<u>巡視終了</u>	<u>異常なし</u>

・堀之内出張所

巡視範囲	開始時刻	終了時刻	巡視状況	巡視結果
魚野川右岸 （信濃川合流点～八海橋）	6:15	7:30	巡視終了	異常なし
魚野川左岸 （信濃川合流点～八海橋）	6:15	7:50	巡視終了	異常なし