



国土交通省
信濃川河川事務所

発表年月日

平成23年6月3日
13時00分

信濃川河川事務所
記者発表資料

6月2日十日町市で発生した震度5強の地震による信濃川河川事務所の対応状況について (終報)

- ・平成23年6月2日11時33分頃、信濃川河川事務所管内で震度5強の地震が発生した。(震度5強：十日町市^{うわやま}上山)
 - ・同日16時01分頃、信濃川河川事務所管内で震度4の地震が発生した。(震度4：十日町市^{うわやま}上山)
 - ・これをうけて、信濃川河川事務所は同日11時33分に地震災害の警戒体制を発令し、十日町出張所管内の堤防・護岸等の巡視を実施した。
 - ・6月2日の巡視は17時10分に終了し、異常は確認されていないため、信濃川河川事務所は、同日17時10分に地震災害の警戒体制から注意体制に移行した
 - ・引き続き、6月3日も十日町出張所管内の堤防・護岸等の巡視を実施し、異常は確認されなかったため、信濃川河川事務所は、同日11時38分に地震災害の注意体制から平常体制に移行した。
- 本日の巡視結果は別紙のとおりである。

同時記者発表クラブ

長岡市政記者会
週旬刊記者会

【問い合わせ先】

国土交通省信濃川河川事務所 (電話) 0258-32-3020
副 所 長 小幡 義則 (おばた よしのり)
品質確保課長 笹倉 伸男 (ささくら のぶお)

○平成 23 年 6 月 3 日の巡視結果

・十日町出張所

巡視範囲	開始時刻	終了時刻	巡視結果
信濃川右岸 (魚野川合流点～宮中取水ダム)	8:30	11:38	点検終了。異常なし。
信濃川左岸 (魚野川合流点～宮中取水ダム)	8:30	11:38	点検終了。異常なし。