

## 台風 26 号に伴う信濃川・魚野川の出水状況と信濃川河川事務所の対応状況 (第 1 報)

魚野川の小出水位観測所で「はん濫注意水位」を超過。水位はさらに上昇中。  
魚沼市の明神樋門（新柳生橋上流右岸）で排水ポンプ車 1 台稼働中。

10 月 16 日（水）10 時 00 分現在

### 1. 信濃川河川事務所の防災体制

10 月 16 日（水）7 時 20 分：注意体制を発令

8 時 40 分：警戒体制に移行

### 2. 管内の増水状況

魚野川の小出水位観測所で「はん濫注意水位」を超過。水位はさらに上昇する見込み。

### 3. 対応状況概要

【排水ポンプ車出動】

- ・明神樋門（魚沼市新柳生橋上流右岸）稼働開始 9:35

#### 同時発表記者クラブ

長岡市記者会  
長岡地域記者会  
十日町記者クラブ  
三条市記者室  
小千谷新聞、FMゆきぐに、  
越南タイムス、小出郷新聞

#### 【問い合わせ先】

北陸地方整備局信濃川河川事務所  
副所長（技術） 白井 正巳  
電話）0258-32-3020  
FAX）0258-33-8168

信濃川河川事務所管内 増水状況図

別紙-1

10月16日10時00分現在

凡 例

- ：レベル5（はん濫の発生）
- ：レベル4（はん濫危険水位）
- ：レベル3（避難判断水位）
- ：レベル2（はん濫注意水位）
- ：レベル1（水防団待機水位）
- △：基準水位観測所  
（△上昇中、▲変化なし、▽下降中）

