

南魚沼市麓地先の魚野川河川敷一部流出箇所への応急復旧について (第1報)

台風 26 号による豪雨により出水のあった信濃川水系魚野川では、南魚沼市麓地先（八海橋下流右岸）において、堤防近くまで河岸が流失し、堤防が危険な状況となったため、本日 16 時から応急復旧に着手しました。

1. 被害箇所

魚野川 南魚沼市麓地先（八海橋下流右岸）

2. 被害規模

河岸流失 延長 約 80m （別紙図面のとおり）

3. 対策工法

コンクリート異形ブロック（約 300 個）投入

河岸復旧盛土（約 80m）

同時発表記者クラブ

長岡市記者会
長岡地域記者会
十日町記者クラブ
三条市記者室
小千谷新聞、FMゆきぐに、
越南タイムス、小出郷新聞


【問い合わせ先】

北陸地方整備局信濃川河川事務所
工務課長 本間 政幸
電話) 0258-32-3234
FAX) 0258-32-3171





河川敷一部流出



横断面図