



平成24年7月8日 魚野川における出水時の対応について

平成24年7月
信濃川河川事務所

【降雨及び水位の状況】

平成24年7月6日夜から8日早朝にかけて、九州から北陸地方を含む本州付近を梅雨前線を伴った低気圧がゆっくりと通過し、北陸地方全域でまとまった降雨となりました。期間中、新潟県中越地方では大雨警報及び洪水注意報が7日夕刻から8日早朝にかけて発令されました。

今回の降雨により、中越地方の各地で累加雨量100ミリを超える大雨となり、信濃川水系魚野川では河川水位が上昇し、魚野川中流部の小出水位観測所においては、7月8日午前4:40に「はん濫注意水位※」を超過し、最高水位で90.01mを記録しました。



雨量、水位の状況

※小出水位観測所	基準水位
水防団待機水位	89.60m
はん濫注意水位	90.00m
避難判断水位	91.30m
はん濫危険水位	91.80m



出水状況(CCTVカメラより)

【事務所の対応】

信濃川河川事務所では更なる水位上昇の恐れがあるため、水防警報を発令し、水防関係機関に出動準備を要請しました。また、出水による被災状況の有無を確認するため、河川巡視を実施しました。

水防警報文

信濃川魚野川 小出観測所【準備】
魚野川水防警報第1号 7月8日4時20分発令

低気圧による降雨により、7日24時00分までに小出上流域で91mmです。（7月6日14時からの累計雨量）

現在雨は、降り続けています。

基準地点における8日4時00分時点の水位は、
小出観測所で、89.97m 水位は、上昇中です。
水防団待機水位（89.60m）を超過しています。

今後の水位は
小出観測所で、水位は更に上昇する見込みです。

小出地区の水防機関は、出動の準備を行い水防に関する状況の変化に十分注意して下さい。



出水時河川巡視状況

今回の出水では、幸いにして地域の皆さんの生活に影響を及ぼすような大きな被害は発生しませんでした。が、平常時の会議や訓練などを通じて関係機関同士で事前に確立していたルールに沿って確実に情報伝達を実施しました。今後もこれからの台風期に向けて的確な対応を図るため、日々の防災対策に取り組んでいきます。