



大河津分水路左岸における斜面崩落について ～応急対策が完了しました～

令和6年7月8日に発生した大河津分水路左岸斜面崩落について、降雨による被害拡大を防止するため、ブルーシート養生・土のう・観測機器設置による応急対策が完了しましたのでお知らせします。

今後、学識者からご助言をいただきながら抜本的な対策について実施していきます。

位置図(大河津分水路河口部)



斜面崩落状況




令和6年7月8日撮影

崩落箇所の応急対策状況



令和6年7月12日撮影



令和6年7月16日撮影

同時発表記者クラブ

新潟県政記者クラブ、新潟県政記者クラブ、
長岡市記者会、長岡地域記者会、三条市記者室、
十日町記者クラブ、小出郷新聞、小千谷新聞、
越南タイムス、FMゆきぐに、エフエム魚沼、
業界専門紙

問い合わせ先

国土交通省 北陸地方整備局 信濃川河川事務所
副所長 原田 研哉
計画課長 横山 貴宏
電話 0258-32-3245
FAX 0258-34-9044

