


## 信濃川

### ★遊水地

#### ⑭小千谷市真人町地先

令和元年東日本台風（台風第19号）による溢水や越水により発生した浸水被害の再度災害防止のため、遊水地を整備することにより、信濃川の洪水時の水位を低下させ、地域の安全性の向上を図ります。



## 信濃川

### 護岸災害復旧

#### ⑮十日町市上新田地先

令和3年8月 停滞前線により、河床が洗掘されたことにより護岸が崩壊したため、護岸施設等の復旧を行います。



## 信濃川

### 護岸災害復旧

#### ⑯十日町市四日町地先

令和3年8月 停滞前線により、河床が洗掘されたことにより護岸が崩壊したため、護岸施設等の復旧を行います。



## 魚野川

### 堤防強化（浸透対策）

#### ⑰魚沼市徳田地先

近年の災害を踏まえ、堤防決壊時の危険性に関する対策として、堤防断面を拡大する浸透対策に着手します。

