

遊水地整備（塩殿地区・真人町地区）の進捗状況

信濃川水系緊急治水対策
プロジェクト（信濃川）


令和6年12月末時点

新潟県小千谷市

- 令和元年度東日本台風洪水により、信濃川中流域では高水位の発生とそれに伴う堤防漏水、護岸の崩壊等の被害が多数発生しました。
- 洪水時の水位を低下させ、かつ河岸際に生じる高流速を低減させるため、下流域で実施する河道掘削と併せ、洪水を一時的に貯め込む遊水地を整備します。（塩殿地区・真人町地区）
- 整備にあたっては、地元説明会等により地域の意向をしっかりと聞き、整備案や整備方針を検討します。

項目	進捗状況
用地	用地補償を実施中
工事	工事を実施中

効果イメージ



・今後の調査設計方針の共有、地元との意見交換の実施



・設計及び今後の工事に関する説明会