

姫川河川巡視(委託)による調査

令和2年5月23日(土) 8:45~11:00撮影

河川巡視日報(巡視結果記録票)

整理番号

1/3

写真



コメント 東京発電姫川第七発電所 呑口側

写真



コメント 東京発電姫川第七発電所 吐口側

写真



コメント 姫川大橋下流側の状況

写真



コメント 河口付近の状況

河川巡視日報(巡視結果記録票)

(様式-B') 写真帳

整理番号

2/3

写真



コメント 姫川橋下流側の状況

写真



コメント 姫川橋上流側の状況

写真



コメント 山本橋上流側の状況

写真



コメント 山本水位観測所の状況

(様式－B') 写真帳

河川巡視日報(巡視結果記録票)

整理番号

3/3

写 真



コメント 姫川・小滝川の合流点の状況