河川巡視（委託）による調査

5月14日　午前中　撮影

河川巡視日報（巡視結果記録票）

整理番号
1/3

写 真	
08:59	
コメント	東京発電姫川第七発電所 放流口　上流側

写 真	
09:00	
コメント	東京発電姫川第七発電所 放流口　下流側

写 真	
09:02	
コメント	姫川大橋下流側の状況

写 真	
08:52	
コメント	河口付近の状況

河川巡視日報(巡視結果記録票)

（様式－B’）写真帳

整理番号
2/3

写 真	
	08:46
コメント	姫川橋下流側の状況

写 真	
	08:45
コメント	姫川橋上流側の状況

写 真	
	10:42
コメント	山本橋上流側の状況

写 真	
	09:39
コメント	山本水位観測所の状況

河川巡視日報(巡視結果記録票)

（様式－B’）写真帳

整理番号
3/3

写 真	
	10:17
コメント	姫川・小滝川の合流点の状況