

現地視察 資料

平成14年11月26日(火)

資料目次		
No.	項目	ページ
	現地視察行程(案)	1
資料-1	関川河道横断面の変化	2
資料-2	関川河口部の変遷	3
資料-3	上越海岸(関川河口西側)の変化	4
資料-4	平成7年洪水浸水範囲	5
資料-5	内水説明資料	6
資料-6	保倉川治水対策案	7
資料-7	平成8年説明保倉川放水路ルート(案)	8
資料-8	水辺の楽校プロジェクト登録地区概要	10
資料-9	水辺の楽校推進検討会	11
資料-10	関川(新南町)桜つつみモデル事業	14
資料-11	旧堤の桜つつみ写真	16
資料-12	関川の水質(平成13年度調査結果)	17
資料-13	施策の紹介・清流ルネッサンスⅡ	19
資料-14	不法投棄状況図	20
資料-15	関川流域における森林面積の推移	21
資料-16	関川沿川土地利用変化	22
資料-17	施策の紹介・堤防沿いの樹林帯	25