

R6.1.4(木)16時30分


◆被災状況




1/2(火)10時撮影

◆事象時系列

日	時刻	周辺道路の規制状況・復旧対応
1/1	16:10	・地震発生（上越地域最大震度5強）
	17:00	・上越市茶屋ヶ原地先で土砂崩落の情報 →全面通行止め ・高田管内 北陸自動車道、上信越自動車道全線通行止め
1/2	3:00	・上信越道 信濃町～上越IC 通行止め解除
	6:30	・北陸道（能生IC～糸魚川IC(上り)以外）通行止め解除 ・代替路として、北陸道・上信越道 無料措置
	7:00	・高田河国職員・防災点検業者 現地調査開始
	17:00	・北陸道 能生IC～糸魚川IC(上り)通行止め解除
1/3	8:00	・茶屋ヶ原現場 バックホウによる崩落土撤去作業開始
1/4	15:00	・茶屋ヶ原現場 ロッククライミングマシン稼働



1/2(火)10時撮影



◆工事状況



土砂撤去作業【1/3(水)9時撮影】



ロッククライミングマシン稼働状況【1/4(木)15時撮影】