

砂防施設とそれに隣接した公園 施設等の安全利用点検を実施します ～夏休み前に水辺の危険をチェック～

立山砂防事務所管内の本宮砂防堰堤や千寿ヶ原地区周辺等の砂防施設は、普段から多くの方々にご利用を頂いています。そうした状況の中で、平成14年度から、国土交通省 立山砂防事務所では、砂防施設とそれに隣接する公園施設等について安心して利用していただくようにおおぜいの方が訪れるゴールデンウィーク前と夏休み前の年2回に公園管理者や地域住民のみなさんなどと共に安全利用点検を実施しています。

日時：平成27年7月8日(水) 午後1時30分～午後4時30分

(雨天決行 午後1時30分小見小学校前集合)

※全行程取材可能です。また、各点検箇所の時間は前後することがあります。

場所：富山市本宮「常願寺川水辺の楽校：本宮砂防堰堤下流左岸」
中新川郡立山町千寿ヶ原「立山1号公園」
中新川郡立山町千寿ヶ原「千寿ヶ原緑地公園」


参加者：立山砂防事務所、立山町
富山市、人・川ふれあい連絡会(本宮のみ)

お問い合わせ先

国土交通省 北陸地方整備局 立山砂防事務所
副所長(技術) 福田 光生
総括保全対策官 久保 昌之
電話 076-482-1111 (代表)
FAX 076-482-1101

立山砂防事務所

〒930-1405 富山県中新川郡立山町芦峯寺字ブナ坂61番地
<http://www.hrr.mlit.go.jp/tateyama/index.html>

QRコードはこちら 



国土交通省北陸地方整備局

【今年4月に行った点検の状況】



参加者22名での点検前の行程確認
(常願寺川水辺の楽校)



通行止措置状況
(常願寺川水辺の楽校)

■今年4月の点検結果と対応

木製ベンチが不安定(常願寺川水辺の楽校) → 再設置を実施

木製階段手摺の破損(常願寺川水辺の楽校) → 補修を実施

階段通路が斜面崩落のため危険(常願寺川水辺の楽校) → 通行止措置を実施

【点検箇所 位置図】

