

Vol. 1 H24.4.19

積雪調査(ヘリ調査)

TATEYAMA SABO



○調査の目的

事務所管内の各現場、既設構造物、軌道、斜面等の状況を上空及び現地調査で確認するものです。また、水谷出張所周辺の積雪状況及び庁舎等の破損状況を把握、さらに上山日決定の判断資料とするものです。



積雪調査へいざ出発！




雪の中の妙寿砂防堰堤



出張所積雪状況

○調査結果

- ・管内の各現場、既設構造物、軌道、斜面等に目立つ被害はありませんでした。
- ・水谷出張所周辺についても目立つ被害はありませんでした。
- ・積雪は昨年並みで、5月下旬の上山も可能と考えます。



カルデラ全景



雪に埋もれる大鷲崩れ



白岩TNより上流を望む



徒歩調査中



おつかれさまでした。