


Vol. 4 H25.5.14-15 積雪調査(現地踏査)



○目的

- 水谷出張所管内(カルデラ内)の積雪状況を確認
- 水谷出張所の開設に向けた準備
- 工事用道路と専用軌道の2班に別れて徒歩下山し危険箇所の点検や被災状況の確認等を実施

日時:平成25年5月14・15日

参加者:事務所長、副所長をはじめ26名参加

○結果

- 積雪状況:例年に比べ、春先の降雪が多く、出張所周辺にも多くの残雪を確認しました。
- 開設準備:問題なく完了。
- 現地踏査:工事用道路、専用軌道で例年に比べ多くの落石、倒木を確認。専用軌道では土砂崩壊箇所を確認しました。

積雪状況



開設準備



現地踏査(工事用道路)



現地踏査(専用軌道)



集合写真