

積雪調査(現地踏査)を実施しました



●目的

- ・水谷出張所管内の積雪状況を確認
- ・水谷出張所の開設に向けた準備
- ・工事用道路と専用軌道の2班に別れて徒歩下山し危険箇所の点検や被災状況の確認等を実施

●結果

- ・積雪状況: 例年よりも雪が多く昨年調査(5/13-14)より1週間遅れの調査でありながら残雪を確認
- ・現地踏査: 工事用道路、専用軌道で多くの落石、倒木が確認されました。

日時: 平成27年5月20・21日

参加者: 出張所職員をはじめ18名が参加

積雪状況



白岩トンネル抗口



水谷出張所周辺



集合写真

現地踏査(工事用道路)



水谷第3号砂防堰堤右岸工事用道路



有峰第1号砂防堰堤 工事用道路

現地踏査(専用軌道)



水谷トンネル抗口の状況



軌道上(樽平48段スイッチバック)の落石