

# 安全利用点検(夏休み前)実施



立山砂防事務所では、平成14年度から、砂防施設とそれに隣接する公園施設等について安心して利用していただけるように大勢の人が訪れるゴールデンウィーク前と夏休み前に地域住民の皆さんや公園管理者などと共に安全利用点検を実施しています。

この度、夏休み前の点検を7月8日(水)に行いました。点検箇所は、常願寺川水辺の楽校(本宮砂防堰堤周辺)、立山1号公園(藤橋左岸橋詰)、千寿ヶ原緑地公園(真川右岸)の3箇所であり、「人・川ふれあい連絡会」のメンバーの地元自治会を含む計20名が参加して点検を実施しました。点検時の指摘箇所については、応急的に鉄ピン・トラロープや看板等を設置するとともに、早急に補修等を行います。

### 【夏休み前点検の指摘事項等】

- 1. 常願寺川水辺の楽校
  - ①親水護岸付近堰堤から転落の危険性あり
  - ②利用範囲が不明確
  - ③木製手摺り破損
- 2. 立山1号公園
  - ①公園内に陥没穴あり
  - ②園路舗装に空洞化の危険性あり
  - ③進入路の駒止の破損
  - ④護岸から転落の危険性あり
- 3. 千寿ヶ原緑地公園
  - ①進入防止の巨石チェーン破損



参加者20名での点検前の行程確認  
(常願寺川水辺の楽校)



木製手摺りが破損しており補修  
(常願寺川水辺の楽校:立山町芦峯寺)



転落の危険性のため立入禁止ロープ設置  
(立山1号公園:立山町藤橋上流側)



公園内の陥没穴を補修  
(立山1号公園:立山町藤橋下流側)