



5月11日(金)立山砂防管内における工事用軌道及び砂防工事用道路状況を把握するため、徒歩による巡視を行いました。今回の調査は工事資材等、運搬で使用する軌道や道路が、落石や雪崩により損傷を受けていないかを確認することが主な目的です。巡視の結果、小規模な落石や倒木などが確認されました。今後の予定としては落石などの撤去を行い、6月からの工事が安全に行えるよう準備を進めていきたいと思っております。

【徒歩巡視(軌道・工事用道路状況)】



【水谷平の積雪状況】



【昨年調査時】

