

立山砂防管内積雪調査(ヘリ調査)を実施



【立山カルデラ状況】



5月8日(水)に立山砂防管内の積雪状況を把握するため、ヘリコプターによる上空からの目視調査を行いました。

前回4月12日(金)の積雪調査ではまだ雪が多く残り、確認できなかった場所も今回の調査では目視することができ、大規模な土砂崩壊・流出は確認されませんでした。また5月末には詳細な現地確認を行い、今年度も工事が安全に開始できるよう準備を進めていきたいと思えます。

【水谷平の積雪状況】 昨年より積雪はかなり多い

昨年調査時(H30. 5. 11)



今年調査時(H31. 5. 8)



【有峰材料運搬道路(白岩線・スゴ谷線) 状況】



樺平18段スイッチバック



湯川第13号砂防堰堤 積雪状況

