

砂防工事専用軌道の復旧状況について(1/2)

(復旧工事完了)

TATEYAMA SABO



立山砂防事務所の砂防工事専用軌道（通称：トロッコ）は、今年3月下旬からの施設点検時に多くの箇所で土砂・岩盤の崩落や落石が確認され、崩落した岩や土砂の撤去、軌条（線路）設置等の復旧工事が行われた。斜面对策工事及び軌道上の落石や土砂の撤去が完了し、斜面对策工事、並びに軌道補修工事が完了しました。



岩盤崩落の状況



軌条(レール)の損傷状況



落石の撤去及び軌道の復旧完了



軌条(レール)の復旧完了

