

～ 神通川水系 ～

(神通川)

R04. 3月現在

	①総合評価	②工作物	③水衝・洗掘	④基礎地盤漏水	⑤堤体漏水	⑥越水(溢水)
A	4,408	0	1,199	0	0	3,343
B	33,453	16	7,134	10,172	18,775	18,788

(井田川)

	①総合評価	②工作物	③水衝・洗掘	④基礎地盤漏水	⑤堤体漏水	⑥越水(溢水)
A	1,032	2	214	0	0	1,032
B	23,537	12	2,648	10,777	7,855	15,390

(熊野川)

	①総合評価	②工作物	③水衝・洗掘	④基礎地盤漏水	⑤堤体漏水	⑥越水(溢水)
A	630	1	50	0	0	580
B	10,432	8	543	3,609	2,777	8,255

【神通川水系計】

	①総合評価	②工作物	③水衝・洗掘	④基礎地盤漏水	⑤堤体漏水	⑥越水(溢水)
A	6,070	3	1,463	0	0	4,955
B	67,422	36	10,325	24,558	29,407	42,433

※ 総合評価は重要水防箇所の区間総延長を表しています。
同区間に種別が複数有る場合も同一延長とみなします。

(神通川)

小計	A=	4,408m	10箇所	
	B=	33,453m	77箇所	(内：橋梁12橋、樋管4箇所)
計	計=	37,861m	87箇所	

(井田川)

小計	A=	1,032m	5箇所	(内：橋梁1橋、樋管1箇所)
	B=	23,537m	57箇所	(内：橋梁11橋、樋管1箇所)
計	計=	24,569m	62箇所	

(熊野川)

小計	A=	630m	3箇所	(内：樋管1箇所)
	B=	10,432m	28箇所	(内：橋梁5橋、堰2箇所、樋管1箇所)
計	計=	11,062m	31箇所	

【神通川水系計】

合計	A=	6,070m	18箇所	(内：橋梁1橋、樋管2箇所)
	B=	67,422m	162箇所	(内：橋梁28橋、樋管6箇所、堰2箇所)
	計=	73,492m	180箇所	