

～ 庄川水系 ～

(庄川)

R07. 3月現在

	①総合評価	②工 作 物	③水衝・洗掘	④基礎地盤漏水	⑤堤体漏水	⑥越水（溢水）
A	3,744	4	3,444	0	0	300
B	27,489	8	4,870	9,644	9,726	12,310

※ 総合評価は重要水防箇所の区間総延長を表しています。
同区間に種別が複数有る場合も同一延長とみなします。

(庄川)

小計	A＝	3,744m	18箇所（内：橋梁2橋、樋管1箇所、ダム1箇所）
	B＝	27,489m	56箇所（内：橋梁8橋）
計	合計＝	31,233m	74箇所