

～ 神通川水系 ～

(神通川)

R08. 3月現在

	①総合評価	②工 作 物	③水衝・洗掘	④基礎地盤漏水	⑤堤体漏水	⑥越水（溢水）
A	3,739	0	411	0	0	3,343
B	33,696	16	8,084	10,172	18,775	18,597

(井田川)

	①総合評価	②工 作 物	③水衝・洗掘	④基礎地盤漏水	⑤堤体漏水	⑥越水（溢水）
A	1,032	2	214	0	0	1,032
B	23,784	12	3,524	10,777	7,855	15,405

(熊野川)

	①総合評価	②工 作 物	③水衝・洗掘	④基礎地盤漏水	⑤堤体漏水	⑥越水（溢水）
A	580	1	0	0	0	580
B	10,537	7	760	3,609	2,777	8,255

【神通川水系計】

	①総合評価	②工 作 物	③水衝・洗掘	④基礎地盤漏水	⑤堤体漏水	⑥越水（溢水）
A	5,351	3	625	0	0	4,955
B	68,017	35	12,368	24,558	29,407	42,257

※ 総合評価は重要水防箇所の区間総延長を表しています。
同区間に種別が複数有る場合も同一延長とみなします。

(神通川)

小計	A＝	3,739m	8箇所	
	B＝	33,696m	78箇所	（内：橋梁12橋、樋管4箇所）
計	計＝	37,435m	86箇所	

(井田川)

小計	A＝	1,032m	5箇所	（内：橋梁1橋、樋管1箇所）
	B＝	23,784m	59箇所	（内：橋梁11橋、樋管1箇所）
計	計＝	24,816m	64箇所	

(熊野川)

小計	A＝	580m	2箇所	（内：樋管1箇所）
	B＝	10,537m	30箇所	（内：橋梁5橋、堰2箇所、樋管0箇所）
計	計＝	11,117m	32箇所	

【神通川水系計】

合計	A＝	5,351m	15箇所	（内：橋梁1橋、樋管2箇所）
	B＝	68,017m	167箇所	（内：橋梁28橋、樋管5箇所、堰2箇所）
	計＝	73,368m	182箇所	