

～ 小矢部川水系 ～

(小矢部川)

R08. 3月現在

	①総合評価	②工 作 物	③水衝・洗掘	④基礎地盤漏水	⑤堤体漏水	⑥越水（溢水）
A	6,763	1	2,006	0	0	4,757
B	47,888	3	3,751	18,726	30,031	14,645

(渋江川)

	①総合評価	②工 作 物	③水衝・洗掘	④基礎地盤漏水	⑤堤体漏水	⑥越水（溢水）
A	0	0	0	0	0	0
B	3,911	2	83	3,911	0	1,765

【小矢部川水系計】

	①総合評価	②工 作 物	③水衝・洗掘	④基礎地盤漏水	⑤堤体漏水	⑥越水（溢水）
A	6,763	1	2,006	0	0	4,757
B	51,799	5	3,834	22,637	30,031	16,410

※ 総合評価は重要水防箇所の区間総延長を表しています。
同区間に種別が複数有る場合も同一延長とみなします。

(小矢部川)

小計	A＝	6,763m	8箇所（内：堰1箇所）
	B＝	47,888m	59箇所（内：橋梁2橋、水門1箇所）
計	計＝	54,651m	67箇所

(渋江川)

小計	A＝	0m	0箇所
	B＝	3,911m	7箇所（内：橋梁1橋、堰1箇所）
計	計＝	3,911m	7箇所

【小矢部川水系計】

合計	A＝	6,763m	8箇所（内：堰1箇所）
	B＝	51,799m	66箇所（内：橋梁3橋、堰1箇所、水門1箇所）
	計＝	58,562m	74箇所