

交通の円滑化のための対策を実施しました ～国道8号 高岡インター入口交差点～

平成26年11月14日の主要地方道高岡環状線の開通に伴い、国道8号高岡インター入口交差点の出入り口部が分かりづらい等の意見があったことから、これまで富山河川国道事務所・富山県・富山県警察本部の三者において交通安全対策を実施してきました。

その対策について現在の状況を調査した結果、交差点における危険な挙動は大幅に減少しました。


しかし一方で一部の危険な挙動がまだ残っていることから、追加対策を実施します。



案内標識の変更



車線分離を知らせる案内看板の設置



(右左折車線のカラー誘導化、右折指導線の設置)

お問い合わせ先

富山河川国道事務所	調査第二課長	あめたに 飴谷 卓也	TEL:076-443-4717 (直通)
富山県 土木部 道路課	改良舗装係長	いしい 石井 雅	TEL:076-444-3320 (直通)
富山県警察本部 交通部	交通規制課長	まつしま 松島 義彦	TEL:076-441-2211 (代表)

■ 対策実施前後の危険な挙動の発生状況について

対策前 H27. 2. 15・16
対策後 H27. 6. 7・8


- 対策実施により、危険な挙動は大幅に減少しました(32件⇒13件、約6割減少)。
- ただし挙動⑥のうち、高岡ICからの迷走は対策後に増加しています。(6件⇒8件)

①国道8号からの左折車の誤進入




対策前：1件 ⇒ 対策後：0件

④国道8号から 高岡IC、高岡環状線右折車線への逆走



対策前：2件 ⇒ 対策後：1件

②交差点内での車両停止




対策前：12件 ⇒ 対策後：2件

⑤高岡ICの右折車のレーン間違い



対策前：2件 ⇒ 対策後：0件

③国道8号から高岡IC、高岡環状線への 右折車の迷走



対策前：7件 ⇒ 対策後：1件

⑥高岡IC、高岡環状線の直進・左折車の迷走



高岡環状線からの迷走：対策前 2件 → 対策後 1件
高岡ICからの迷走：対策前 6件 → 対策後 8件

■ 改善がみられない挙動⑥(高岡ICからの迷走)に対する追加対策について

- 想定される迷走の要因
現状の標識案内がわかりづらい、進行方向の通行区分がわかりづらい など
- 追加対策
案内標識の表示の見直し、交差点手前300mに案内標識を追加、路面標示の追記、案内看板の修正

案内標識の変更・追加



路面標示の変更

(現状)



案内看板の変更

(現状)

