



台風18号による洪水時の状況について ～小矢部川・井田川～

9月16日の台風18号による出水では、小矢部川(長江水位観測所)、井田川(杉原橋水位観測所)で、避難判断水位(特別警戒水位)に到達する水位が記録されました。避難判断水位に到達するのは、小矢部川(長江水位観測所)では平成20年7月28日以来で、観測史上第4位の水位、井田川(杉原橋水位観測所)では平成11年9月15日以来で、観測史上第8位の水位となりました。

参考までに、井田川の高善寺橋の映像を添付します。



小矢部川のハイドログラフ(長江水位観測所)



井田川のハイドログラフ(杉原橋水位観測所)

お問い合わせ先

国土交通省 富山河川国道事務所
調査第一課長 石井 陽
tel076-443-4715(直通)

井田川 高善寺橋の状況([CCTV映像による])

9月16日 10:21



10:26



10:31



10:41

