




～この資料は速報であり、数値等は今後変わることがあります～

■ 気象概要

平成25年8月23日、日本海に前線が停滞し、この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだため大気の状態が非常に不安定となり、同日未明より北陸地方を中心に強い雨が降り続けた。

■ 天気図・衛星画像・レーダー雨量

8月23日9時





～この資料は速報であり、数値等は今後変わることがあります～

■ 出水概要

◇ 熊野川

熊野(神通川水系)で降り始めの午前7時から午後10時までの累計雨量が190.0mm(23日22時現在)

熊野川(熊野橋)で、はん濫注意水位2.60mを超える2.64m




～この資料は速報であり、数値等は今後変わることがあります～

■出水概要

◇庄川

東別所(庄川水系)で降り始めの午前7時から午後10時までの累計雨量が152.0mm(23日22時現在)

庄川(大門)ではん濫注意水位5.50mを超える5.77m、庄川(小牧ダム)では水防団待機流量600m³/sを超える774m³/s





～この資料は速報であり、数値等は今後変わることがあります～

■出水概要

◇小矢部川


淵ヶ谷(小矢部川水系)で降り始めの午前6時から午後10時までの累計雨量が225.0mm(23日22時現在)に達した。

小矢部川(石動)ではん濫注意水位2.50mを超える2.76m、小矢部川(長江)ではん濫注意水位5.80mを超える7.06m




～この資料は速報であり、数値等は今後変わることがあります～

平成25年8月23日 小矢部川水系小矢部川(石動水位観測所)



平成25年8月23日 小矢部川水系小矢部川(長江水位観測所)



平成25年8月23日 小矢部川水系渋江川(蓮沼水位観測所)

