

横川ダム（白い森おぐに湖）にて オイルフェンス設置訓練を実施。

暖房器具を使う冬期は、灯油などの油類が河川、ダム湖に流出する事故が発生します。

こうした水質事故を想定して、迅速な対応を行うことを目的に、横川ダム管理支所では、
オイルフェンス設置訓練を11月25日に実施しました。



オイルフェンス結束状況



オイルフェンス設置状況

