

横川ダム水質事故訓練(オイルフェンス設置)を行いました

横川ダムでは、10月27日(木)に油流出事故対応の訓練として、横川ダム湖(白い森おぐに湖)に延長約200mを船で引いてオイルフェンス設置の実働訓練を行いました。

いざというときに速やかにオイルフェンスの設置ができるように訓練するもので、オイルフェンスの保管倉庫からの運搬、連結作業、及び水上設置の一連作業を行いました。



オイルフェンス運搬状況



オイルフェンス連結作業



船でオイルフェンスを引きながら設置



オイルフェンス設置範囲(約200m)

今回の訓練当日は、若干、風があったため、オイルフェンスが風で押し戻されたり、オイルフェンス端の固定が確実でなかったり、うまく行かなかった場面もありましたが、今回の訓練により、風に逆らわず設置する方法や、確実な固定の方法などの工夫を習得することができました。

今後も速やかに設置できるようにノウハウを蓄積しながら訓練を重ねていきます。

(担当：横川ダム管理支所)

発行およびお問い合わせ先



国土交通省 北陸地方整備局
羽越河川国道事務所

〒959-3196 新潟県村上市藤沢27-1

TEL:0254-62-3211(代表)

FAX:0254-62-1106(代表)

URL⇒<http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/>



モバイル

