

夏休み前に荒川、大石・横川ダムの水辺等親水施設の安全利用点検を実施しました！

羽越河川国道事務所では、夏休み期間中、水辺を利用される機会が増えることが予想されることから、管内の河川・ダムについて人が集まる場所を中心に安全利用点検を実施しました。点検は総数48区域について実施し、5区域で休憩施設の補修・転落防止柵の補修・注意喚起看板等が草で見えなくなった箇所の除草を実施しました。

また、今回の点検で危険性が確認されなかった箇所においても、今後の天候等により現地の状況が日々変化することが考えられます。河川など水辺を利用される際は利用者自らも安全を確認の上、ご利用いただきますようお願い致します。

また、危険な箇所を発見したなどお気づきの点がありましたら、管理を担当している課・管理支所へご連絡ください。

	点検区域数	応急措置区域	応急措置力所	管理担当課・管理支所
荒川	6	1	2	工務第一課 0254-62-6032
大石ダム	25	2	5	大石ダム管理支所 0254-64-2251
横川ダム	17	2	2	横川ダム管理支所 0238-65-2363
合計	48	5	9	

点検の状況



休憩施設(植物公園)の点検時の様子

補修前



公園の休憩施設(東屋)の階段が破損していました

補修後



コンクリート製品で階段を作りました

担当：工務第一課

発行およびお問い合わせ先



国土交通省 北陸地方整備局
羽越河川国道事務所

〒959-3196 新潟県村上市藤沢27-1
TEL:0254-62-3211(代表)
FAX:0254-62-1106(代表) URL⇒<http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/>

