

日沿道工事進捗状況 村上瀨波温泉IC～村上山辺里IC

進捗状況

作成：2010年12月



羽越河川国道工区の起点部から終点側の施工状況です。道路本体工事は完了し、残すは飛雪防止柵、非常電話等の附属施設のみです。現在、施工中です。



仲間町地区大切り土部の施工状況です。道路本体工事は完了し、残すは標識、非常電話等の附属施設のみです。現在、施工中です。



仲間町地区大切り土部から終点側を望んでいます。道路本体工事は完了し、残すは標識、非常電話等の附属施設です。現在、施工中です。



村上山辺里IC付近の施工状況です。本線は道路本体工事が完了し、標識等の附属施設を施工中です。オンランプ部の舗装が完了し、オフランプ部の舗装を施工中です。

今後の予定

この区間は、道路本体工事は完了し、標識、非常電話などの道路附属設備の施工を進めています。また、村上山辺里ICの舗装工事を進めています。