



### 3. 谷後地区取水堰の濁水流下防止対策について

冬期間一部撤去していた谷後地区取水堰取水口の濁水防止フィルターの復旧作業を6月5日～7日に行い、設置が完了しました。復旧作業にあたり、作業中の濁りが流下する恐れがあったため、一時的に給水を停止しながら作業をさせていただきました。ご協力ありがとうございました。

今後、仮締切工の杭打設等、湖内での作業が続きますが、濁りを発生させないよう細心の注意を払いながら施工を進めてまいります。引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。



完成したフィルター



完成したフィルター(対岸より)



堰堤までの道路整備


### 4. 『越後湯沢ユニバーサルウォーク』が開催されました。

去る5月27日(土)、湯沢町観光協会等が主催する『第8回越後湯沢ユニバーサルウォーク』が開催されました。当日は約300の方が、それぞれのコースにて自由にウォーキングを楽しんでいました。

ロングコースの大源太コース(15km)には、約100の方が参加され、山々に残る残雪と新緑を満喫されていました。堰堤付近では多くの方が立ち止まり、堰堤や工事の様子を観察されていました。



個人のペースで参加するユニバーサルウォーク



堰堤や工事の様子を観察する参加者

大源太湖付近は新緑が最盛期となっています。湖の魚も暖かくなってきたので動きが活発になってきました。回覧板をご覧の皆さまもぜひ散策されてみては如何でしょうか。



上流からみた施工箇所、新緑と青い空が気持ちいい

湯沢砂防事務所のホームページから大源太川第1号砂防堰堤補強工事の最新情報をご覧頂けます。アドレスは「<http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/>」です。

工事に関するお問い合わせ

国土交通省湯沢砂防事務所(建設監督官)

TEL 025(784)2254

佐藤工業(株)大源太砂防堰堤作業所

TEL 025(775)7948