

平成25年度

# 湯沢砂防だより

No.6

平成25年6月3日

国土交通省 湯沢砂防事務所

## ～工事現場の安全パトロールを実施しました！！～

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会では、工事の安全施工を目指し毎月工事現場の安全パトロールを実施しています。平成25年度の工事が本格的にスタートしたことから、分会毎に安全パトロールを実施しました。

写真は、**破間川分会**の**パトロール**の様子です。



高平沢溪流保全工他工事  
において点検前の工事概要説明



高平沢第2号砂防堰堤災害関連緊急工事  
においての現場点検状況



蛭窪第1号砂防堰堤災害関連緊急工事  
においての現場点検状況



蛭窪第2号砂防堰堤災害関連緊急工事  
において現場点検後の反省会

当日は気温が30℃を超える猛暑日の中、点検現場の工事概要の説明を受けた後に、各会員（工事現場の代表者）が現場に潜む危険要因や安全対策の取り組み等真剣な眼差しで点検していました。

現場点検終了後各現場ごとに反省会が行われ、良かった点や改善が必要な点など様々な意見が出されました。

### 5月の安全パトロール実施現場

5月27日(月)破間川分会(今回紹介)

5月29日(水)湯沢分会

三俣護岸工工事/蟹沢砂防堰堤災害復旧工事/深沢第2号砂防堰堤災害復旧工事

5月30日(木)中津川分会

栃川下流第2号砂防堰堤補強工事/中津川上流溪流保全工その4工事

平成25年度

# 湯沢砂防だより

No.9

平成25年7月3日

国土交通省 湯沢砂防事務所

## ～工事現場の安全パトロールを実施しました！！～

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会では、工事の安全施工を目指し毎月工事現場の安全パトロールを実施しています。写真は、湯沢分会のパトロールの様子です。



安全パトロール開始前集合状況



檜倉砂防堰堤災害復旧工事点検後の反省会



檜倉沢第1号砂防堰堤第2副堰堤その2工事の点検状況



檜倉沢第5号砂防堰堤工事の点検状況

当日は、梅雨空の下小雨が降る中で登川流域3工事のパトロールを実施しました。開始前に湯沢分会長より、工事における出水時の防災対応の徹底及び7月は熱中症予防強化月間であり、各現場において全作業員への周知と今まで以上に熱中症対策を徹底していただくよう注意喚起を行いました。

工事現場毎に点検終了後反省会を実施し、参加者から良かった点、改善すべき点を報告いただきました。改善すべき点については、工事現場毎に早急に改善措置を図り安全管理に努めていきます。

### 6月の安全パトロール実施現場

6月18日(水) 芋川分会

多間田川第1号砂防堰堤その2工事/多間田川第2号砂防堰堤外工事/小松倉前沢地区地すべり対策工事

6月25日(火) 破間川分会

芋川沢第1号砂防堰堤工事/下祝沢地滑り現場視察

6月25日(火) 中津川分会

栃川下流第2号砂防堰堤補強工事/中津川上流第1号砂防堰堤その2工事/中津川上流溪流保全工その4工事

6月26日(水) 湯沢分会(今回紹介)

平成25年度

# 湯沢砂防だより

No.19

平成25年8月8日


国土交通省 湯沢砂防事務所

## ～工事現場の安全パトロールを実施しました！！～

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会では、工事の安全施工を目指し毎月工事現場の安全パトロールを実施しています。写真は、芋川分会のパトロールの様子です。



安全パトロール開始前集合状況



上塩谷地区地すべり対策工事の点検状況



上塩谷地区地すべり対策その2工事の点検状況



冷子沢第2号砂防堰堤外工事の点検状況

当日は、途中で雷が鳴る不安定な空の下で芋川流域3工事のパトロールを実施しました。工事現場毎に点検終了後反省会を実施し、参加者から良かった点、改善すべき点を報告いただきました。改善すべき点については、工事現場毎に早急に改善措置を図り安全管理に努めていきます。

最後に流域対策課長より、各工事現場において出水時の防災対策や熱中症対策を徹底して頂くよう注意喚起を行いました。

### 7月の安全パトロール実施現場

7月24日(水)湯沢分会

一ノ沢砂防堰堤その2工事/土樽砂防堰堤深掘対策他工事(毛渡沢工区)

7月25日(木)芋川分会(今回紹介)

7月30日(火)中津川分会

石黒川第1号砂防堰堤工事

破間川分会は降雨により中止しました。

平成25年度

# 湯沢砂防だより

No.22

平成25年8月30日

国土交通省 湯沢砂防事務所

## ～工事現場の安全パトロールを実施しました！！～

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会では、工事の安全施工を目指し毎月工事現場の安全パトロールを実施しています。写真は、中津川分会のパトロールの様子です。



安全パトロール開始前集合状況



相川川上流第2号砂防堰堤護岸工事  
(工事現場)の点検状況



相川川上流第2号砂防堰堤護岸工事  
(工事現場掲示物)の点検状況



相川川上流第2号砂防堰堤護岸工事  
(現場事務所)の点検状況

当日は残暑が残る中、相川川流域1工事のパトロールを実施しました。点検現場では工事概要の説明を受けた後に安全点検を行い、点検終了後反省会を実施し、参加者から良かった点、改善すべき点を報告いただきました。改善すべき点については、早急に改善措置を図り安全管理に努めていきます。

最後に中津川分会長より、各工事現場において熱中症対策などを徹底して頂くよう注意喚起を行いました。

### 8月の安全パトロール実施現場

8月26日(月)破間川分会

涸沢第4号砂防堰堤その2工事

8月27日(火)中津川分会(今回紹介)

8月28日(水)湯沢分会

三俣護岸工工事/清津川三俣護岸工その2工事/魚野川流路工第1号床固工深掘対策工事

－ 同日 － 芋川分会

峠塩谷川下流地区地すべり対策工事/多間田川第2号砂防堰堤外工事(竜光工区)/

南平砂防堰堤補強外工事(神沢川工区)

平成25年度

# 湯沢砂防だより

No.34

平成25年10月9日

国土交通省 湯沢砂防事務所

## ～工事現場の特別合同安全パトロールを実施しました！！～

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会(以下、協議会と称す)では、工事の安全施工を目指し毎月工事現場の安全パトロールを実施しています。今月は協議会役員により芋川流域の工事現場で行った**特別合同安全パトロール**の様子です。



小松倉前沢地区地すべり対策工事の点検状況



西願寺川上流砂防堰堤工事の点検状況



池谷地区地すべり対策その2工事の点検状況



点検結果検討会の状況

当日は、協議会会長をはじめ役員や事務所職員15名の参加により芋川流域の3工事のパトロールを実施しました。パトロール現場はいずれも現場条件の厳しい箇所でしたが、独自の工夫による対策が数多く見られました。工事現場の点検が終了後、長岡市山古志支所で対象工事の現場代理人も交えて現場毎に、良かった点、改善すべき点を報告し、改善すべき点については、工事現場毎に早急に改善措置を図ることを確認しました。

湯沢砂防事務所では本年事故発生が「0」で、今後も万全の注意をはらい、無事故無災害で全工事が完了するよう各分会において安全管理を徹底していくことを確認しました。

### 9月の安全パトロール実施現場

9月24日(火)破間川分会

高石上流第2号砂防堰堤工事/大倉砂防堰堤工事

9月30日(月)中津川分会

上野原第3号砂防堰堤その2工事/中津川上流第1号砂防堰堤その2工事/  
中津川上流溪流保全工その4 工事/栃川下流第2号砂防堰堤工事

平成25年度

# 湯沢砂防だより

No.41

平成25年11月5日

国土交通省 湯沢砂防事務所

## ～工事現場の交換安全パトロールを実施しました！！～


湯沢砂防事務所工事安全対策協議会では、工事の安全施工を目指し毎月工事現場の安全パトロールを実施しています。今回は、他の分会のパトロールを行う交換安全パトロールの形式で実施しました。写真は、湯沢分会のパトロールの様子です。



安全パトロール開始前集合状況



蟹沢砂防堰堤災害復旧工事点検後の反省会



深沢第2号砂防堰堤災害復旧工事の点検状況



深沢第2号砂防堰堤災害復旧工事点検後の反省会

穏やかな秋晴れの中、湯沢分会の登川流域の2工事の現場へ破間川分会を受け入れる形で交換パトロールを実施しました。

工事現場毎に点検終了後反省会を実施し、参加者から良かった点、改善すべき点を報告いただきました。改善すべき点については、工事現場毎に早急に改善措置を図り安全管理に努めていきます。

### 10月の安全パトロール実施現場

10月23日(水) 芋川分会(中津川分会受入)

十二平下流砂防堰堤本体工事/上塩谷地区地すべり対策工事

10月28日(月) 中津川分会(芋川分会受入)

石黒川第1号砂防堰堤工事/石黒川第2号砂防堰堤工事

10月29日(火) 湯沢分会(破間川分会受入): 今回紹介

蟹沢砂防堰堤災害復旧工事/深沢第2号砂防堰堤災害復旧工事

11月1日(金) 破間川分会(湯沢分会受入)

高平沢溪流保全工他工事/高平沢第2号砂防堰堤災害関連緊急工事/土沢第1号砂防堰堤その2工事

平成25年度

# 湯沢砂防だより

No.47

平成25年12月11日

国土交通省 湯沢砂防事務所

## ～工事現場の安全パトロールを実施しました！！～

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会では、工事の安全施工を目指し毎月工事現場の安全パトロールを実施しています。写真は、芋川分会のパトロールの様子です。



安全パトロール開始前集合状況



南平アシ沢砂防堰堤本体工事の点検状況



上塩谷地区地すべり対策その2工事の点検状況



安全パトロール後の点検結果状況

当日は、降雪が残る不安定な空の下で芋川流域2工事のパトロールを実施しました。工事現場毎に点検終了後反省会を実施し、参加者から良かった点、改善すべき点を報告いただきました。改善すべき点については、工事現場毎に早急に改善措置を図り安全管理に努めていきます。最後に芋川監督管より、工事も終盤にさしかかり降雪前の慌ただしい中ですが、最後まで気を抜かずに災害ゼロで工事を終わるように、各現場において全作業員への周知を徹底していただくよう注意喚起を行いました。

### 11月の安全パトロール実施現場

11月21日(木)芋川分会(今回紹介)

南平アシ沢砂防堰堤本体工事/上塩谷地区地すべり対策その2工事

11月26日(火)破間川分会

芋川沢第1号砂防堰堤その2工事/下祝沢斜面对策工事

11月27日(水)芋川分会

魚野川流路工第2号帯工深掘対策工事/大源太川流路工改築工事/土樽流路工補強工事

平成25年度

# 湯沢砂防だより

No.54

平成26年2月6日

国土交通省 湯沢砂防事務所

## ～工事現場の安全パトロールを実施しました！！～

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会では、工事の安全施工を目指し毎月工事現場の安全パトロールを実施しています。写真は、**破間川分会のパトロールの様子**です。



安全パトロール開始前集合状況



水無川流路工改築工事の点検状況



水無川流路工改築その2工事の点検状況



安全パトロール後の反省会状況

当日は、午前中の降雪も止み比較的穏やかな天気の中で水無川流域2工事のパトロールを実施しました。工事現場毎に点検終了後反省会を実施し、参加者から良かった点、改善すべき点を報告いただきました。改善すべき点については、工事現場毎に早急に改善措置を図り安全管理に努めていきます。最後に出張所長より、工事も佳境を迎え慌ただしい中ですが、最後まで気を抜かずに災害ゼロで工事を終わるように、各現場において全作業員への周知を徹底していただくよう注意喚起を行いました。

### 1月の安全パトロール実施現場

1月23日(木)破間川分会 今回紹介

水無川流路工改築工事/水無川流路工改築その2工事

1月29日(水)湯沢分会

魚野川流路工第1号床固工深掘対策工事/土樽流路工補強工事/魚野川上流管内補強作業

1月27日(月)中津川分会

中津川床固工群第3号下流床固工工事/石黒川第1号砂防堰堤工事/石黒川第2号砂防堰堤工事