平成26年度

### 湯沢砂防だ。 平成26年 8月 7日 国土交通省 湯沢砂防事務所



防災・減災 新潟プロジェクト 2014

#### ~工事現場の安全パトロールを実施しました!!~

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会では、工事の安全施工を目指し毎月工事現場の安全パトロールを実施しています。写真は、中津川分会のパトロールの様子です。



石黒川砂防堰堤群工事 工事説明



石黒川砂防堰堤群工事 パトロール状況



中津川床固工群補強工事 工事説明



中津川床固工群補強工事パトロール状況

猛暑が続き、各工事現場においても熱中症や出水時の防災対応が求められる時期となりました。「中津川分会」では、7月4日に会員12名の参加により砂防工事現場2箇所の安全パトロールを実施しました。

点検前に分会長より「工時現場における足場に関する安全対策」の注意喚起があり、さらなる足場からの墜落対策について徹底することを確認しました。

点検後は各現場にて、良かった点、改善が必要な点など様々な意見を出し合い、改善点が必要な箇所については速やかな是正措置を取ることで確認しました。

#### 7月の安全パトロール実施現場

7月4日(金)中津川分会(今回紹介)

#### 7月9日(水) 芋川分会

南平アシ沢砂防堰堤本体工事、小松倉前沢地区地すべり対策外工事、他聞田川砂防堰堤群工事

#### 7月28日(月)破間川分会

下祝沢斜面対策その2工事

#### 7月30日(水)湯沢分会

檜倉砂防堰堤改築工事、檜倉沢第5号砂防堰堤工事

平成26年度

# 湯沢砂防だより 平成26年 9月 2 日



防災・減災 新潟プロジェクト 2014

#### ~工事現場の安全パトロールを実施しました!!~

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会では、工事の安全施工を目指し毎月工事現場の安全パトロールを実施しています。写真は、破間川分会のパトロールの様子です。



大倉砂防堰堤その2工事 工事説明



国土交通省 湯沢砂防事務所

大倉砂防堰堤その2工事 パトロール状況



高石上流第2号砂防堰堤その2工事パトロール状況



高石上流第2号砂防堰堤その2工事結果報告状況

8月末になり各工事現場においては工事の最盛期となり、新規作業員の現場入場なども非常に頻繁となっていることから、さらに重点的な安全管理が求められる時期となっているため、「破間川分会」では、8月29日に会員16名の参加により砂防工事現場2箇所の安全パトロールを実施しました。

これら現場のパトロールは既に今年2回目であり、前回点検で指摘された事項の改善状況の確認や、他の模範となる優れた取り組みなどを確認し、参加者がそれぞれの現場への対応を考える良い機会となりました。 この点検結果などをあらためて日頃からの基本的な安全対策に組み入れ、事故ゼロ現場を目指します。

#### 8月の安全パトロール実施現場

#### 8月 6日(水) 芋川分会

下十二平地区地すべり対策その2工事、上塩谷地区地すべり対策その3工事、 峠塩谷川下流地区地すべり対策その2工事

#### 8月 8日(金)中津川分会

相川川上流第2号砂防堰堤護岸その2工事

#### 8月27日(水)湯沢分会

戸沢入川砂防堰堤本体工事、三俣渓流保全工工事

8月29日(金)破間川分会(今回紹介)

平成26年度

## 湯沢砂防だより

No.Z9

平成26年 9月 29日

国土交通省 湯沢砂防事務所



防災・減災 新潟プロジェクト 2014

#### ~工事現場の特別合同安全パトロールを実施しました!!~

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会(以下、協議会と称す)では、工事の安全施工を目指し毎月工事現場の安全パトロールを実施しています。今月は協議会役員により中津川流域の工事現場で行った特別合同安全パトロールの様子です。





中津川上流渓流保全工その5工事 パトロール状況



中津川上流第1号砂防堰堤その3工事 パトロール状況

パトロール反省会

当日は、中野労働基準監督署宮本労働基準監督官をはじめ、協議会の会長である湯沢砂防事務所長や各分会長など総勢23名で中津川流域の2工事の安全パトロールを行い、工事現場の点検が終了後、秋山郷総合センターの会議室で対象工事の現場代理人も交えて反省会を実施し、点検者より良かった点、改善すべき点を報告いたしました。改善すべき点については、工事現場毎に早急に改善措置を図り安全管理に努めていきます。また、模範とすべき点も数多くあり、他現場への紹介を今後行って行く予定です。

#### 9月の安全パトロール実施現場

- 9月 5日(金)中津川分会(今回紹介)
- 9月10日(水)芋川分会

十二平下流砂防堰堤その2工事、多聞田川砂防堰堤群工事、小松倉前沢地区地すべり対策外工事 南平アシ沢砂防堰堤本体工事

9月24日(水)湯沢分会

檜倉砂防堰堤改築工事、檜倉沢第1号砂防堰堤第2副堰堤その3工事

- 9月29日(月)破間川分会
  - 土沢第1号砂防堰堤その3工事、蛭窪第1号砂防堰堤工事