

破間川分会 5月期安全パトロールを実施

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会(破間川分会)は、5月25日(木)に、令和5年度 最初の安全パトロール(5月期)を実施しました。

総勢23名(内事務所10名)参加し、南魚沼市内の3つの現場(高棚川上流砂防堰堤その3外工事、二子沢下流砂防堰堤その5工事、丸ノ沢第1号砂防堰堤その3工事)をパトロールしました。

全ての工事現場がきれいに整理整頓されており、避難経路をわかりやすく表記した看板の設置やWBGT値のわかる温度計の設置による熱中症対策を行うなどの工夫が見られました。

これから梅雨に入り、天候が優れない中での作業が予想されます。工事故「ゼロ」を目指し、協議会全体で安全意識の向上を図り、安全第一で作業を進めて参ります。

高棚川上流砂防堰堤その3外工事(南魚沼市長崎)



現場事務所点検



講評の様子

二子沢下流砂防堰堤その5工事(南魚沼市清水)



工事現場点検

避難経路を
表記した看板

丸ノ沢第1号砂防堰堤その3工事(南魚沼市清水)

WBGT値
のわかる
温度計

現場事務所点検

熱中症の危険度がわかるようになっている。



工事現場点検

「湯沢砂防事務所工事安全対策協議会」は、国土交通省湯沢砂防事務所が発注する工事及び業務委託(現場作業が伴うもの)の受注者で構成され、工事施工にあたり労働災害の防止に関して、工事の安全施工、労働者の安全衛生の確保及び第三者に対する安全を確保し工事の円滑な遂行に寄与することを目的として活動を行っています。

中津川分会 6月期安全パトロールを実施

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会(中津川分会)は、6月22日(木)に令和5年度安全パトロール(6月期)を実施しました。

総勢12名(内事務所3名)参加し、栄村内の2つの現場(中津川上流第1号砂防堰堤その12工事、屋敷地区斜面对策その6工事)をパトロールしました。

全ての工事現場がきれいに整理整頓されており、落下防止の路肩明示やコンクリート打設時のポイントをまとめた工事看板の設置など、さまざまな創意工夫が見られました。また、観光地でもあるため観光客に配慮した取り組みも行われていました。

梅雨に入り、天候が優れない中で作業が行われていましたが、工事事故「ゼロ」を目指し、協議会全体で安全意識の向上を図り、安全第一で作業を進めて参ります。

中津川上流第1号砂防堰堤その12工事(長野県栄村)



工事看板の設置



工事現場点検

屋敷地区斜面对策その6工事(長野県栄村)



現場事務所の様子

各種機器、設置場所の明示



パンフレットの設置

観光客に配慮した取り組み



工事現場点検



工事現場点検

「湯沢砂防事務所工事安全対策協議会」は、国土交通省湯沢砂防事務所が発注する工事及び業務委託(現場作業が伴うもの)の受注者で構成され、工事施工にあたり労働災害の防止に関して、工事の安全施工、労働者の安全衛生の確保及び第三者に対する安全を確保し工事の円滑な遂行に寄与することを目的として活動を行っています。

7月期安全パトロール（湯沢管内）を実施しました！

工事安全対策協議会（湯沢分会）は、安全パトロールを7月25日（火）に実施しました。

今回は松川入川溪流保全工その5工事の現場で、湯沢砂防事務所からは7名が参加しました。現場事務所・現場内ともにきれいに整理・整頓されており、安全目標の看板や危険箇所の明示などから、施工業者の皆様の事故をなくすという意思が感じられました。

これからさらに暑い日が多くなると予想されます。工事事故「ゼロ」を目指し、協議会全体で安全意識の向上を図り、これからも安全第一で作業を進めてもらいたいと思います。

【松川入川溪流保全工その5工事】

工事概要説明



現場事務所点検



工事現場点検



点検結果講評



8月期安全パトロール（破間川管内）を実施しました！

工事安全対策協議会（破間川分会）は、安全パトロールを8月24日（木）に実施しました。

今回は「二子沢下流砂防堰堤その5工事」「高棚川上流砂防堰堤その3外工事」「北ノ入川第1号砂防堰堤その6外工事」の3つ現場でパトロールを実施し、湯沢砂防事務所からは5名が参加しました。現場事務所・現場内はきれいに整理・整頓されているほか、安全通路や緊急時の避難経路等がわかりやすく明示されており施工業者の皆様の危機管理意識の高さが伺えました。

工事最盛期を迎える中、工事事故「ゼロ」を目指し、協議会全体で安全意識の向上を図り、これからの台風シーズンも安全第一で作業を進めてもらいたいと思います。

工事概要説明



現場事務所点検



工事現場点検



点検結果講評



特別合同安全パトロールを実施しました!

湯沢砂防事務所安全対策協議会は、小出労働基準監督署から2名と協議会役員12名の計14名で、特別合同安全パトロールを9月13日（水）に実施しました。

今回は「北ノ入川第2号砂防堰堤その4工事」「土沢第1号砂防堰堤改築その3工事」の2つ現場でパトロールを実施しました。

現場事務所・現場内はきれいに整理・整頓されているほか、作業員への周知看板や掲示物等もわかりやすく明示されており施工業者の皆様の危機管理意識の高さが伺えました。小出労働基準監督署からも同様のコメントをいただくとともに、転落災害防止が重点施策に位置付けられていることの説明を受けました。

今年の夏は気温が高く熱中症の危険性も高かった中、8月末現在で、湯沢砂防事務所管内では4月から工事事故が「ゼロ」が継続中です。引き続き、各現場での工事事故「ゼロ」を目指し、協議会全体で安全意識の向上を図り、安全第一で作業を進めてもらいたいと思います。


工事概要説明



現場事務所点検



工事現場点検



点検結果講評



9月期安全パトロール（破間川管内）を実施しました！

工事安全対策協議会（中津川分会）は、安全パトロールを9月21日（木）に実施しました。今回は、交換安全パトロールのため、破間川管内の現場を点検しました。

「清水沢川砂防堰堤工事用道路外工事」と「市ノ沢第1号砂防堰堤その3工事」の2つの現場でパトロールを実施し、湯沢砂防事務所からは4名が参加しました。限られたスペースの中で、現場事務所・現場内ともに整理・整頓が行き届いており、施工業者の皆様のご事故をなくすという強い意思が感じられました。

これから、日の入りが早くなってきますが、工事事故「ゼロ」を目指し、協議会全体で安全意識の向上を図り、引き続き安全第一で作業を進めてもらいたいと思います。

清水沢川砂防堰堤工事用道路外工事



現場事務所点検



工事現場点検



お花を植えて
イメージアップ✿

市ノ沢第1号砂防堰堤その3工事



掲示物で意識向上！



現場事務所点検



工事現場点検

安全パトロール(湯沢管内)を実施しました！

湯沢砂防事務所安全対策協議会(湯沢分会)は、安全パトロールを10月25日(水)に実施しました。

今回は松川入川溪流保全工その5工事を対象にパトロールを実施し、湯沢砂防事務所からは5名が参加しました。現場事務所・現場が共にきれいに整理・整頓されており、安全目標の看板や危険箇所の明示などから、施工業者の皆様のご事故をなくすという意思が伝わってきました。

これから寒い日が多くなってくると予想されます。工事事故「ゼロ」を目標に協議会全体で安全意識の向上を図り、これからも安全第一で作業を行って頂きたいと思っております。

工事概要説明



現場事務所点検



工事現場点検



点検結果講評

