

平成25年度

湯沢砂防だより

No.6

平成25年6月3日

国土交通省 湯沢砂防事務所

～工事現場の安全パトロールを実施しました！！～

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会では、工事の安全施工を目指し毎月工事現場の安全パトロールを実施しています。平成25年度の工事が本格的にスタートしたことから、分会毎に安全パトロールを実施しました。

写真は、**破間川分会の安全パトロールの様子**です。



高平沢溪流保全工他工事
において点検前の工事概要説明



高平沢第2号砂防堰堤災害関連緊急工事
においての現場点検状況



蛭窪第1号砂防堰堤災害関連緊急工事
においての現場点検状況



蛭窪第2号砂防堰堤災害関連緊急工事
において現場点検後の反省会

当日は気温が30℃を超える猛暑日の中、点検現場の工事概要の説明を受けた後に、各会員（工事現場の代表者）が現場に潜む危険要因や安全対策の取り組み等真剣な眼差しで点検していました。

現場点検終了後各現場ごとに反省会が行われ、良かった点や改善が必要な点など様々な意見が出されました。

5月の安全パトロール実施現場

5月27日（月）破間川分会（今回紹介）

5月29日（水）湯沢分会

三俣護岸工工事/蟹沢砂防堰堤災害復旧工事/深沢第2号砂防堰堤災害復旧工事

5月30日（木）中津川分会

栃川下流第2号砂防堰堤補強工事/中津川上流溪流保全工その4工事