

平成25年度

湯沢砂防だより

No.19

平成25年8月8日

国土交通省 湯沢砂防事務所

～工事現場の安全パトロールを実施しました！！～

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会では、工事の安全施工を目指し毎月工事現場の安全パトロールを実施しています。写真は、芋川分会のパトロールの様子です。



安全パトロール開始前集合状況



上塩谷地区地すべり対策工事の点検状況



上塩谷地区地すべり対策その2工事の点検状況



冷子沢第2号砂防堰堤外工事の点検状況

当日は、途中で雷が鳴る不安定な空の下で芋川流域3工事のパトロールを実施しました。工事現場毎に点検終了後反省会を実施し、参加者から良かった点、改善すべき点を報告いただきました。改善すべき点については、工事現場毎に早急に改善措置を図り安全管理に努めていきます。

最後に流域対策課長より、各工事現場において出水時の防災対策や熱中症対策を徹底して頂くよう注意喚起を行いました。

7月の安全パトロール実施現場

7月24日(水)湯沢分会

一ノ沢砂防堰堤その2工事/土樽砂防堰堤深掘対策他工事(毛渡沢工区)

7月25日(木)芋川分会(今回紹介)

7月30日(火)中津川分会

石黒川第1号砂防堰堤工事

破間川分会は降雨により中止しました。