

平成25年度

# 湯沢砂防だより

No.22

平成25年8月30日

国土交通省 湯沢砂防事務所

## ～工事現場の安全パトロールを実施しました！！～

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会では、工事の安全施工を目指し毎月工事現場の安全パトロールを実施しています。写真は、中津川分会のパトロールの様子です。



安全パトロール開始前集合状況



相川川上流第2号砂防堰堤護岸工事  
(工事現場)の点検状況



相川川上流第2号砂防堰堤護岸工事  
(工事現場掲示物)の点検状況



相川川上流第2号砂防堰堤護岸工事  
(現場事務所)の点検状況

当日は残暑が残る中、相川川流域1工事のパトロールを実施しました。点検現場では工事概要の説明を受けた後に安全点検を行い、点検終了後反省会を実施し、参加者から良かった点、改善すべき点を報告いただきました。改善すべき点については、早急に改善措置を図り安全管理に努めていきます。

最後に中津川分会長より、各工事現場において熱中症対策などを徹底して頂くよう注意喚起を行いました。

### 8月の安全パトロール実施現場

8月26日(月)破間川分会

涸沢第4号砂防堰堤その2工事

8月27日(火)中津川分会(今回紹介)

8月28日(水)湯沢分会

三俣護岸工工事/清津川三俣護岸工その2工事/魚野川流路工第1号床固工深掘対策工事

－ 同 日 － 芋川分会

峠塩谷川下流地区地すべり対策工事/多間田川第2号砂防堰堤外工事(竜光工区)/

南平砂防堰堤補強外工事(神沢川工区)