

平成25年度

# 湯沢砂防だより

No.47

平成25年12月11日

国土交通省 湯沢砂防事務所

## ～工事現場の安全パトロールを実施しました！！～

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会では、工事の安全施工を目指し毎月工事現場の安全パトロールを実施しています。写真は、**芋川分会のパトロールの様子**です。



安全パトロール開始前集合状況



南平アシ沢砂防堰堤本体工事の点検状況



上塩谷地区地すべり対策その2工事の点検状況



安全パトロール後の点検結果状況

当日は、降雪が残る不安定な空の下で芋川流域2工事のパトロールを実施しました。工事現場毎に点検終了後反省会を実施し、参加者から良かった点、改善すべき点を報告いただきました。改善すべき点については、工事現場毎に早急に改善措置を図り安全管理に努めていきます。  
最後に芋川監督管より、工事も終盤にさしかかり降雪前の慌ただしい中ですが、最後まで気を抜かず災害ゼロで工事を終わるように、各現場において全作業員への周知を徹底していただくよう注意喚起を行いました。

### 11月の安全パトロール実施現場

#### 11月21日(木)芋川分会(今回紹介)

南平アシ沢砂防堰堤本体工事/上塩谷地区地すべり対策その2工事

#### 11月26日(火)破間川分会

芋川沢第1号砂防堰堤その2工事/下祝沢斜面对策工事

#### 11月27日(水)芋川分会

魚野川流路工第2号帯工深掘対策工事/大源太川流路工改築工事/土樽流路工補強工事