

平成25年度

湯沢砂防だより

No.54

平成26年2月6日

国土交通省 湯沢砂防事務所

～工事現場の安全パトロールを実施しました！！～

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会では、工事の安全施工を目指し毎月工事現場の安全パトロールを実施しています。写真は、**破間川分会のパトロールの様子**です。



安全パトロール開始前集合状況



水無川流路工改築工事の点検状況



水無川流路工改築その2工事の点検状況



安全パトロール後の反省会状況

当日は、午前中の降雪も止み比較的穏やかな天気の中で水無川流域2工事のパトロールを実施しました。工事現場毎に点検終了後反省会を実施し、参加者から良かった点、改善すべき点を報告いただきました。改善すべき点については、工事現場毎に早急に改善措置を図り安全管理に努めていきます。最後に出張所長より、工事も佳境を迎え慌ただしい中ですが、最後まで気を抜かず災害ゼロで工事を終わるように、各現場において全作業員への周知を徹底していただくよう注意喚起を行いました。

1月の安全パトロール実施現場

1月23日(木)破間川分会 今回紹介

水無川流路工改築工事/水無川流路工改築その2工事

1月29日(水)湯沢分会

魚野川流路工第1号床固工深掘対策工事/土樽流路工補強工事/魚野川上流管内補強作業

1月27日(月)中津川分会

中津川床固工群第3号下流床固工工事/石黒川第1号砂防堰堤工事/石黒川第2号砂防堰堤工事