

～工事現場の安全パトロールを実施しました！！～

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会では、工事の安全施工を目指し毎月工事現場の安全パトロールを実施しています。

今回は、**破間川分会**の**パトロール**の様子を紹介します。



南平アシ沢外砂防堰堤工事
パトロール状況



上塩谷地区地すべり対策その4工事
パトロール状況



南平アシ沢外砂防堰堤工事
反省会(報告会)



上塩谷地区地すべり対策その4工事
反省会(報告会)

現場の雪も消え、平成27年度の工事が本格的にスタートしました。「破間川分会」の第1回安全パトロールを6月23日に会員等16名の参加により実施しました。

今回は施工中の砂防堰堤工事と地すべり対策工事の現場において、危険要因や安全対策の取組み等点検しました。点検終了後に、良かった点や改善が必要な点など様々な意見を出し合い、改善点については速やかな是正措置を取ることで確認しています。

北陸地方も6月19日ようやく梅雨入りしました。天候・気象条件に注意しつつ安全に工事を進めていきます。

6月の安全パトロール実施現場

6月23日(火) 破間川分会(今回紹介)

6月24日(水) 中津川分会(会員等 11名参加)

向山第1号砂防堰堤工事/相川川上流砂防堰堤群及び護岸工事

6月25日(木) 湯沢分会(会員等 15名参加)

檜倉沢砂防堰堤群工事