

～工事現場の安全パトロールを実施しました！！～

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会では、工事の安全施工を目指し毎月工事現場の安全パトロールを実施しています。

今回は、**湯沢分会のパトロール(8月25日実施)**の様子を紹介します。



檜倉沢砂防堰堤群工事
工事概要説明



檜倉沢砂防堰堤群工事 点検状況



檜倉沢砂防堰堤群工事 点検状況



大源太川第1号砂防堰堤工食用道路他工事
現場事務所・掲示物点検状況

8月25日に湯沢分会として今年4回目となる安全パトロールを実施しました。当日は雨まじりのなか、受発注者合計13名の参加で、「檜倉沢砂防堰堤群工事」、「大源太川第1号砂防堰堤工食用道路他工事」の現場で行いました。点検終了後、現場毎に意見交換を行い参加者から良かった点、改善すべき点を報告いただき、改善すべき点については早急に改善措置を図る旨、現場代理人より回答がありました。工事の繁忙期では、安全管理はもとより、他の施工管理に重点が置かれる状況が発生する場合があります。毎月行われる安全パトロールを機会に初心にかえり、リスク低減に取り組んでいきます。

「平成27年 湯沢砂防事務所工事安全対策協議会 特別合同安全パトロール」を実施します。

日時：平成27年9月4日(金)13:00～16:00

場所：「戸沢入川砂防堰堤他工事」「三俣溪流保全工その2工事」の現場を予定