

## ～魚沼漁業協同組合の皆様と現地調査を行いました～

6月3日(金)午後、魚沼漁業協同組合と湯沢砂防事務所職員の計14名で、魚野川・大源太川流域の砂防施設における魚道等の現地調査を行いました。

湯沢砂防事務所では「自然との共生」を整備方針として、環境に配慮した砂防事業を進めておりますが、漁協の皆様と一緒に現地調査を行うことで、より具体的な助言を頂くことができました。

今回、助言をいただいた内容をふまえ、今後も適切な保全を行い、より魚類の生息に配慮した砂防施設にしていきます。



魚野川流路工

完成した床固工の全断面魚道の状況確認



大源太川流路工

床固工魚道内の堆積状況の確認

大源太下流砂防堰堤  
堰堤魚道内の流下状況大源太下流砂防堰堤  
魚道出口付近の堆積状況の確認