

湯沢砂防だより

安全に施設を利用していただくために！ ～夏休み前の砂防施設安全利用点検を実施～

6月25日（火）から6月27日（木）にかけて、延べ46名が参加し、事務所管内14箇所において夏休み前の砂防施設安全利用点検を実施しました。

本点検は、多くの方が水辺を利用される機会が増える夏休み前に、砂防施設やその周辺設備を安全に利用していただくことを目的として湯沢町や南魚沼市などの機関の方にも参加していただき毎年実施しています。

点検で指摘があった箇所については、夏休み前までに対策を実施予定です。

砂防施設周辺の点検の様子

点検指摘箇所



水無川流路工



登川流路工周辺

立入禁止の看板が亡失している



竜光遊砂地周辺

防護柵の設置範囲が短い



大源太川第1号砂防堰堤



外ノ沢砂防堰堤周辺

倒木がある

施設を利用する際は天候等に十分注意して安全な利用をお願いします

点検箇所一覧

破間出張所管内 6月25日(火)

- ・東竹沢砂防堰堤群周辺
- ・天空の郷公園
- ・南平ビューポイント
- ・寺ノ山腹工周辺
- ・竜光遊砂地周辺

中津出張所管内 6月26日(水)

- ・七ツ釜下流砂防堰堤
- ・外ノ沢砂防堰堤
- ・中津川床固工群
- ・小赤沢砂防堰堤群

湯沢管内 6月27日(木)

- ・登川流路工
- ・水無川流路工
- ・大源太第1号砂防堰堤
- ・板木砂防堰堤
- ・土樽砂防堰堤
- ・魚野川床固工群